

Здравствуйте!

По указанной ссылке Вы можете ознакомиться со всей имеющейся у финансового управляющего информацией о лоте.

Отсутствует задний бампер, переднее левое и правое крыло ТС, крепления гос. знака, противотуманные фара.

Передний бампер авто, крышка капота деформированный глубокими вмятинами и сколами.

На лобовом стекле имеются трещины.

На автомобиле присутствуют царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия, пластиковых конструктивных деталей.

Местонахождения автомобиля: Республика Саха (Якутия), п. Нижний Бестях

Телефон помощника Арбитражного управляющего: 8 (960) 574-55-24

**По вопросам показа обращаться по телефону:
79243629429 Андреева Туйаара Филипповна**