

Решение финансового управляющего по оценке недвижимого имущества от 13.10.2022г.

Автомобиль «Datsun ON-DO», регистрационный знак Т635TK55, тип ТС – легковой, VIN-Z8NBAABD0H0046480, 2016 г.в., кузов № Z8NBAABD0H0046480, цвет коричневый.

**Должник: Диденко Михаил Васильевич** (10.12.1960 г.р.ожд.; м. рожд.: Северо-Казахстанская область, Советский район, село Курья; адрес: 644034, Омск, ул. 23-я Северная, д.44; ИНН550302159508, СНИЛС 07483268088)

13.10.2022 г.

г. Омск

**финансовый управляющий – Кондакова Ирина Николаевна**

Наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве	Арбитражный суд Омской области
Номер дела	A46-8552/2022
Дата принятия судебного акта о введении процедуры реализации имущества	07.07.2022
Дата назначения финансового управляющего	07.07.2022

### Сведения об арбитражном управляющем

Наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий	Ассоциация " Национальная организация арбитражных управляющих "
Номер и дата регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих	№ 0042 от 06.12.2013
Наименование страховой организации, с которой заключен договор о страховании ответственности арбитражного управляющего	ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
Номер договора страхования, дата его заключения и срок действия	№77-21/TPL16/003083 от 27.12.2021 года Сроком действия до 24.01.2023
Наименование страховой организации, с которой заключен договор о дополнительном страховании ответственности арбитражного управляющего на случай причинения убытков	Договор о дополнительном страховании не заключался
Номер договора дополнительного страхования, дата его заключения и срок действия	-----
Адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему	644081, г. Омск, ул. Фугенфирова 2-58

## **1. Объект оценки:**

Автомобиль «Datsun ON-DO», регистрационный знак Т635ТК55, тип ТС – легковой, VIN-Z8NBAABD0H0046480, 2016 г.в., кузов № Z8NBAABD0H0046480, цвет коричневый.

## **2. Задание на оценку:**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ (Далее оценка автомобиля) проводилось на основании Приложения №12 методических рекомендаций "Исследование автомототранспортных средств, в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для судебных экспертов" (утв. Минюстом России) в рамках темы № 8 Плана основных научно-исследовательских работ в области судебной экспертизы, выполняемых федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации в 2012 году, утвержденным Приказом Минюста России от 24 февраля 2012 г. за № 21. Оценка проводилась с целью определения рыночной стоимости объекта оценки. Предполагаемое использование результатов оценки (задача оценки) – продажа имущества в ходе процедуры реализации имущества. Мнение об определяемой стоимости зависит от предположений и ограничивающих условий, изложенных в основной части прилагаемого Отчёта. Выводы, содержащиеся в прилагаемом Отчёте, основаны на расчётах, заключениях и иной информации, полученной в результате сравнительного анализа предоставленной информации из рыночных предложения купли-продажи автотранспортных средств, на опыте и профессиональных знаниях финансового управляющего.

Определение рыночной стоимости ТС выполнялось по следующим этапам:

1. Изучение предоставленной заказчиком информации в целях получения сведений, влияющих на стоимость объекта исследования. На этом этапе были определены основные конструктивные характеристики объекта исследования, определена степень его износа.
2. Сбор общих рыночных данных и их анализ.

На этом этапе были собраны и проанализированы данные об аналогичных транспортных средствах, предложенных к продаже на первичном и вторичном рынке.

Анализ рынка объекта исследования в полном объеме не выполнялся, так как оценка является ретроспективной и оценка степени влияния рыночной ситуации для прогноза стоимости объекта оценки не требуется.

3. Применение подходов к оценке ТС. Для определения рыночной стоимости ТС рассматриваются три классических подхода (затратный, сравнительный и доходный).

3.1.Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, представленными на свободном конкурентном рынке.

3.2.Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Надежные данные, на основании которых можно было бы спрогнозировать потоки доходов и расходов, генерируемых объектом оценки, в распоряжении оценщика отсутствуют, поэтому в настоящем отчете доходный подход для определения рыночной стоимости транспортного средства не применялся.

3.3.Затратный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки. При этом под полной восстановительной стоимостью понимают стоимость создания в текущих ценах полной новой копии оцениваемого объекта с использованием таких же материалов, стандартов, дизайна и с тем же качеством работ (со всеми недостатками); под стоимостью замещения понимают стоимость создания в текущих ценах объекта, имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, но созданного из современных материалов и в соответствии с современными стандартами и дизайном.

4. Если при определении стоимости объекта оценки использовалось несколько подходов, то результаты, полученные по каждому из них, согласовываются. Целью согласования является

определение наиболее вероятной стоимости объекта оценки через взвешивание преимуществ и недостатков примененных подходов. Согласование позволяет определить окончательную величину стоимости

5. При исследовании предоставленных документов и сведений приняты следующие качественные и количественные характеристики объекта исследования:

5.1. В паспорте транспортного средства 78 ОР №131296, выданном 09.09.2016 г ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», записано:

Марка, модель ТС: Datsun ON-DO, дата выпуска: 2016 год; идентификационный номер (VIN): Z8NBAABD0H0046480; кузов № Z8NBAABD0H0046480; цвет окраски: коричневый. Государственный регистрационный знак Т635TK55. Собственник (владелец): Диденко Ирина Ивановна.

5.2. Состояние транспортного средства на момент исследования можно охарактеризовать как требующее ремонта (акт осмотра и расчет предварительной сметы на работы представлен в приложении 3 и 4 соответственно)

6. Определение рыночной стоимости:

6.1. В рамках сравнительного подхода рыночная стоимость автомобиля определялась методом прямого сравнения с близкими аналогами:

6.1.1. Выбраны следующие элементы сравнения оцениваемого автомобиля с близкими аналогами и их значения:

- а) марка, модель – Datsun ON-DO;
- б) дата выпуска – 2016 год.

6.1.2. В результате анализа публикаций объявлений о продаже за август – сентябрь 2022 г. по выбранным элементам сравнения из генеральной совокупности сформирована выборка из 4 предложений о продаже автомобилей на рынке Российской Федерации, аналогичных оцениваемому:

Таблица 1. Описание объектов аналогов

Фактор	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4	Объект оценки
Марка, модель	Datsun ON-DO	Datsun ON-DO	Datsun ON-DO	Datsun ON-DO	Datsun ON-DO
Местонахождение объекта	Омская область	Омская область	Омская область	Омская область	Омская область
Сделка или предложение	предложение	предложение	предложение	предложение	
Тип продавца	физическое лицо	Физическое лицо	физическое лицо	физическое лицо	
Дата предложения	08.2022	09.2022	09.2022	09.2022	
Пробег, км	105 000	176 330	112 000	168 708	68 760
Год выпуска	2016	2016	2016	2016	2016
Состояние автомобиля	Удовлетворителъное	Удовлетворителъное	Удовлетворительное	Удовлетворителъное	Требуется ремонт
Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Рабочий объем двигателя, куб. см	1596	1596	1596	1596	1596

Мощность двигателя, л.с.	87	87	87	87	87
Коробка передач	Автомат	Механика	Механика	Механика	Автомат
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
Тип эмали	Удовлетворительное	Удовлетворительное	Удовлетворителъное	Удовлетворительное	Удовлетворительное
Запрошенная продавцом стоимость, руб.	485 000	336 299	420 000	370 000	
Возможность торга	Возможен торг	Возможен торг	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют	
Источник информации сайт:	<a href="https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2518630680">https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2518630680</a>	<a href="https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2497540160">https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2497540160</a>	<a href="https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2475667358">https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2475667358</a>	<a href="https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2531306713">https://www.avito.ru/omsk/avtomobili/datsun_on-do_2016_2531306713</a>	

6.2.4. Для определения средней цены предложения отобраны четыре значения цен:

Таблица 2

Запрошенная продавцом стоимость	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4	Средняя цена
руб	485 000	336 299	420 000	370 000	402 824,75

6.2.5. Прогнозируемая рыночная стоимость автомобиля (цена покупки) может быть скорректирована с учетом торга составит 95%, от среднерыночной стоимости, а именно: 382 683,5 рублей (триста восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля, 50 копеек.

6.2.6. Прогнозируемая автомобиля (цена покупки) также должна быть скорректирована с учетом затрат на ремонтные работы, а именно снижена на сумму 42 357 рублей, от прогнозируемой рыночной стоимости с учетом торга, и составит: 340326,5 (триста сорок тысяч триста двадцать шесть) рублей, 50 копеек.

#### Приложения:

1. Свидетельство о регистрации ТС;
2. Паспорт ТС;
3. Акт проверки ТС
4. Предварительная смета на работы
5. Справка о ДТП
6. Фото ТС.

Финансовый управляющий

Кондакова И.Н.

Свидетельство о регистрации ТС:



# Паспорт ТС:

**Паспорт ТС:**

Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности \_\_\_\_\_  
 Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
 Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
 м. п. м. п.  
 Свидетельство о регистрации ТС  
 серия №  
 Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись  
**78 ОР 131296**

**Особые отметки**

Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности \_\_\_\_\_  
 Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
 Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
 м. п. м. п.  
 Свидетельство о регистрации ТС  
 серия №  
 Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись

**ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

**78 ОР 131296**

1. Идентификационный номер (VIN) **Z8NBAABD0H0046480**  
 2. Марка, модель ТС **DATSON ON-DO**

3. Наименование (тип ТС) **ЛЕГКОВОЙ**  
 4. Категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) **В**  
 5. Год изготовления ТС **2016**  
 6. Модель, № двигателя **11186 6514251**  
 7. Шасси (рама) № **ОТСУТСТВУЕТ**  
 8. Кузов (кабина, прицеп) № **Z8NBAABD0H0046480**  
 9. Цвет кузова (кабина, прицеп) **КОРИЧНЕВЫЙ**  
 10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) **87 (64)**  
 11. Рабочий объем двигателя, куб. см **1596**  
 12. Тип двигателя **БЕНЗИНОВЫЙ**  
 13. Экологический класс **ПЯТЫЙ**  
 14. Разрешенная максимальная масса, кг **1560**  
 15. Масса без нагрузки, кг **1160**  
 16. Изготовитель ТС (страна)  
**ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" (РОССИЯ)**  
 17. Одобрение типа ТС **XC RUE-RU.MT02.00238 от 11.11.15**  
 18. Страна выпуска ТС **ОТСУТСТВУЕТ**  
 19. Серия, № ТД, ТНО **ОТСУТСТВУЕТ**  
 20. Таложенные ограничения **НЕ УСТАНОВЛЕНЫ**

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС  
**ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС"**  
 22. Адрес **194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Команданский проспект, д.140**  
 23. Наименование организации, выдавшей паспорт  
**ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС"**  
 24. Адрес **194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, NISSAN Команданский проспект, д.140**  
 25. Дата выдачи паспорта **09.09.16**

Подпись

**Паспорт ТС:**

Наименование (ф. и. о.) собственника **ООО "Евразия Центр"**  
 Адрес **644106 Омск, ул. Волгоградская, д. 63**

Дата продажи (передачи) **14.05.14 от 01.06.2014**  
 Документ на право собственности **договор**

Подпись прежнего собственника **М.П.**  
 Подпись настоящего собственника **М.П.**

Свидетельство о регистрации ТС  
 серия **ЕВРАЗИЯ ЦЕНТР**  
 Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись

**Особые отметки**

Наименование (ф. и. о.) собственника **Чинкаева Славяна**  
 Адрес **г. Омск, ул. 24, Северная, 9, 142 кв. 9, 53**

Дата продажи (передачи) **10.05.16 от 07.06.2016**  
 Документ на право собственности **договор от 07.05.16 от 07.06.2016**

Подпись прежнего собственника **М.П.**  
 Подпись настоящего собственника **М.П.**

Свидетельство о регистрации ТС  
 серия **ЕВРАЗИЯ ЦЕНТР**  
 № **710596**  
 Государственный регистрационный знак **Т635ТК55**  
 Дата регистрации **16.11.2016**  
 Выдано ГИБДД **МОПН ГИБДД УМВД России по Омской области**  
 м. п. Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись

**Паспорт ТС:**

Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности \_\_\_\_\_  
 Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
 Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
 м. п. м. п.  
 Свидетельство о регистрации ТС  
 серия №  
 Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись

**Особые отметки**

Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
 Документ на право собственности \_\_\_\_\_  
 Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_  
 Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_  
 м. п. м. п.  
 Свидетельство о регистрации ТС  
 серия №  
 Государственный регистрационный знак \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Выдано ГИБДД \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись  
 Отметка о снятии с учета  
 Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
 м. п. Подпись

Акт проверки ТС:

Комплексная диагностика на подъемнике

Приложение к заказ-наряду № У100015287808 от 08.09.2022 г.

ФИО клиента: Кондакова Ирина Николаевна

Марка автомобиля, год выпуска: DATSUN on-DO Datsun mi-DO 1.6 л, 87 л.с., бензин, АКПП, передний пр.

ПРОБЕГ:

68760

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	L	R	Стоимость услуг	Стоимость зап. частей	ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ	L	R	Стоимость услуг	Стоимость зап. частей
					Перед	Зад			
Шланг	✓	✓			Амортизатор	✓	✓		
Диск	✗	✗			Опора стойки амортизатора	✓	✓		
Колодки	✗	✗			Пыльник/отбойник	✓	✓		
Шланг	✓	✓			Пружины	✓	✓		
Диск	—	—			Шаровая нижняя	—	—		
Колодки	—	—			Шаровая верхняя	—	—		
Подвеска перед.	L	R	Стоимость услуг	Стоимость зап. частей	Подшипник ступицы	✓	✓		
Амортизатор	✗	✗			Сайлентблоки верхнего поперечного рычага				
Опора стойки амортизатора	✓	✓			Передний/Внутренний	—	—		
Пыльник/отбойник	✓	✓			Задний/Наружный	—	—		
Пружины	✓	✓			Сайлентблоки нижнего поперечного рычага				
Шаровая нижняя	✓	✓			Передний/Внутренний	—	—		
Шаровая верхняя	—	—			Задний/Наружный	—	—		
Подшипник ступицы	✓	✓			Сайлентблоки верхнего продольного рычага				
Сайлентблоки верх.рычага					Передний	—	—		
Передний	—	—			Задний	—	—		
Задний	—	—			Сайлентблоки нижнего продольного рычага				
Сайлентблоки нижн.рычага					Передний	—	—		
Передний	✗	✗	ромашки		Задний	—	—		
Задний	✓	✓			Сайлентблоки нижнего продольного рычага				
Стабилизатор					Передний	—	—		
Втулки стабилизатора	✓	✓			Задний	—	—		
Стойки стабилизатора	—	—			Сайлентблоки балки	✓	✓		
Втулки стоек стабилизатора	✓	✓			Втулки стабилизатора	—	—		
Крестовина рулевого вала	✓	✓			Стойки стабилизатора	—	—		
Рулевая тяга	✓	✓			Втулки стоек стабилизатора	—	—		
Рулевой наконечник	✓	✗			ТРАНСМИССИЯ	L	R	Стоимость услуг	Стоимость зап. частей
Рулевая рейка	✓				Пыльник ШРУСа	вн.	нар.	вн.	нар.
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ	Сост.	Натяж.	Стоимость услуг	Стоимость зап. частей	Перед.	✓	✗	✗	✗
ГУР	неуп.				Зад.	—	—	—	—
Кондиционер	—				Критичный люфт крестовины				
Генератор	—				Перед. вал				
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ	L	R	Стоимость услуг	Стоимость зап. частей	Зад. вал				
Габариты перед.	✓	✓			Сост.				
Габариты зад.	✓	✓			Стоимость услуг				
Ближний свет	✓	✓			Стоимость зап. частей				
Дальний свет	✓	✓							
Стоп сигналы	✓	✓							
Противотуманные фары перед	✓	✓							
Противотуманные фары зад	✓	✓							
Аварийка	✓	✓							

! Осмотр производится только при наличии технической возможности, без разбора узлов и агрегатов

Предварительная стоимость услуг	Предварительная стоимость запасных частей
ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	ОБОЗНАЧЕНИЯ
1) Ремни приводного ремня (заменить)	V - исправно Зелёный цвет
2) Кронштак расширит. балка.	X - неисправно Красный цвет
	Исполнитель: <i>Пуповин С.С. 8.09.22.</i>
	Мастер-приемщик
	Дата 8.09.22.
	М.П.

## Предварительная смета на работы:

### Предварительная смета на работы от 08.09.2022

HA00000703927

Поставщик: ИП Шилин Сергей Евдокимович (ИНН: )  
 Юридический адрес: 644076, Омская обл, Омск г, Космический пр-кт, дом № 32, кв.100  
 Адрес СТО: Омск Перелета 5 корп.В  
 Телефон: +7(3812)40-41-68

**FIT SERVICE**

Есть вопросы по обслуживанию? Звоните:  
 СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ:

**8 (800) 700-80-56**

[fitauto.ru](http://fitauto.ru)

Заказчик: Кондакова Ирина Николаевна, 9136619124

Марка, модель: DATSUN on-DO

VIN или № кузова: z8nbaabd0h0046480

Год выпуска: 2016

Пробег:

Гос. номер: T635TK55

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

Наименование работы	Итоговая сумма
Амортизаторы передней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка	1 980
Углы установки колес при простой подвеске (легковые автомобили) - регулировка	1 390
Диски тормозные передней оси (легковой автомобиль, кроссовер, минивэн) - снятие и установка	1 590
Наконечник наружный правой рулевой тяги - снятие и установка	590
Ремень привода насоса гидроусилителя руля - снятие и установка	900
Пыльник внешнего ШРУСа левого приводного вала передней оси - снятие и установка	1 490
Пыльник внешнего ШРУСа правого приводного вала передней оси - снятие и установка	1 490
Масло и масляный фильтр двигателя - замена	690
Ролик натяжной ремня привода вспомогательных агрегатов - снятие и установка	1 125
Сайлентблоки правого нижнего рычага передней подвески - замена	1 800
Сайлентблоки левого нижнего рычага передней подвески - замена	1 800
Крышка радиатора/расширительного бачка - замена	90
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 935</b>

#### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена	Итоговая сумма
Амортизатор (стойка) перед, лев, масл. для а/м Lada Granta (10-)   лев   Trialli	шт	1	4 200	4 200
Амортизатор (стойка) перед, прав, масл. для а/м Lada Granta (10-)   прав   Trialli	шт	1	4 200	4 200
Колодки тормозные дисковые LYNXauto	комплект	1	1 450	1 450
Диск тормозной передний (260x20)   перед прав/лев   LYNXauto	шт	2	2 329	4 658
Смазка пластичная 25г TRW	шт	1	850	850
Наконечник рулевой тяги   перед прав   LYNXauto	шт	1	684	684
Ремень поликлиновый LYNXauto	шт	1	1 800	1 800
Пыльник ШРУСа DATSUN	шт	1	850	850
Пыльник ШРУСа DATSUN	шт	1	850	850
Масло моторное синтетическое 5W-40 GOLD SN/CF, A3/B4 (литраж) NGN	л	4	1 229	4 916
Фильтр масляный (инд. упаковка) BIG Filter	шт	1	650	650
ENGINE FLUSH Промывка двигателя 15 мин 0,3л BARDAHL	шт	1	884	884
Сайлентблок (4 шт.)   перед   Trialli	комплект	1	980	980
Крышка (пробка) расш. бачка для а/м ВАЗ 2108/2110/Приора/Гранта/Datsun on-Do Luzar	шт	1	450	450
<b>ИТОГО:</b>				<b>27 422</b>

**Общая стоимость ремонта (Без НДС): 42 357 руб.**

\* Указанная стоимость действительна в течение 1 (одного) дня.

\*\* Цены за работы действительны при покупке запасных частей на станции FIT SERVICE. Некоторые виды работ выполняются только с использованием запасных частей или жидкостей, приобретенных на станции FIT SERVICE и в соответствии с условиями, опубликованными на официальном сайте [fitauto.ru](http://fitauto.ru). Подробности уточняйте на станции FIT SERVICE.

Мастер-приемщик

Подпись

Сороковой Василий Анатольевич

Расшифровка подписи

## Справка о ДТП:

### Проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях


Получение сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств с указанным идентификационным номером (VIN), номером кузова или шасси, произошедших с начала 2015 года, а также тракторов, самоходных машин и других видов техники (зарегистрированных в органах гостехнадзора) с указанным номером рамы, произошедших с 1 июля 2020 года.


При проверке учитываются только дорожно-транспортные происшествия, оформленные при участии сотрудников полиции и поставленные на соответствующий федеральный учет в АИУС ГИБДД. Сведения о повреждениях носят условно-обобщенный (секционный) характер, могут не содержать информации о повреждении отдельных деталей кузова, шасси, механизмов, конструктивных элементов и т.п. транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники). Представлены в ознакомительных целях и не предназначены для оценки состояния транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники).

Проверка проведена 6 сентября 2022 г. в 14:52:30

### Информация о происшествии №520002036

Дата и время происшествия:	10.02.2019 17:00
Тип происшествия:	Столкновение
Регион происшествия:	Омская область
Место происшествия:	Омская область, Омск, Кировский
Марка (модель) ТС:	DATSON(on-DO)
Год выпуска ТС:	2016
ОПФ собственника:	ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Номер ТС/из всего ТС в ДТП:	1/2






**Информация о происшествии №520018520**

Дата и время происшествия: **09.09.2017 21:53**  
Тип происшествия: **Столкновение**  
Регион происшествия: **Омская область**  
Место происшествия: **Омская область, Омск, Центральный**  
Марка (модель) ТС: **DATSUN(on-DO)**  
Год выпуска ТС: **2016**  
ОПФ собственника: **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**  
Номер ТС/из всего ТС в ДТП: **1/2**

\_\_\_\_\_



- Повреждения колёс (шин), элементов ходовой части, стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС
- Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
- повреждения различного характера

Фото ТС:

















